

Fecha de preparación: 04/03/08

SECCIÓN I

Fabricante : W. R. MEADOWS®, INC.
Dirección : 300 Industrial Drive
: Hampshire, Illinois 60140

Teléfono : (847) 683-4500
Emergencias : 1-800-424-9300 Chemtrec

(Calificación de riesgo: 0=Mínimo,1=Leve,2=Moderado,3=Alto,4=Extremo,*=Crónico)

Clase de producto : DIVISIÓN 3

Identificación del código de fab. : 3715910

Nombre comercial : REZI-WELD™ GEL PASTE STATE COMPONENT B

- H M I S -

|Salud : 3 |
|Inflamabilidad : 1 |
|Reactividad : 0 |
|Protección personal : |

SECCIÓN II-A COMPONENTES PELIGROSOS

No. Componente	CAS#	% por Peso	SARA 313	PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg a 20 C)	LEL (a 25 C)
1. Mezcla de amina	N/E	40 - 50	NO	N/A	N/A
2. Piedra caliza	1317-65-3	1-10	NO	N/A	Ninguno
3. 2,4,6-Tri(Dimetilaminometilo)Fenol	90-72-2	1-5	SÍ	N/A	N/A

Ninguno de los componentes de este producto se reconocen como carcinógenos. N/A: No es aplicable

Conforme a los requisitos de informes de la Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfund de 1986 (SARA) y 40 CFR Parte 372, los agentes químicos indicados en la Lista 313 (40 CFR Parte 373.65) se identifican bajo el encabezado "SARA 313".

SECCIÓN II-B LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

No.	OSHA PEL/TWA	OSHA PEL/MÁXIMO	OSHA PEL/STEL	OSHA PIEL	ACGIH TLV/TWA	ACGIH TLV/MÁXIMO	ACGIH TLV/STEL	ACGIH PIEL
1.	N/E	N/E	N/E	NO	10 mg/m ³ *	N/E	N/E	NO
2.	5 mg/m ³ *	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
3.	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	NO

La película seca de este producto puede llegar a ser un polvo molesto cuando se retira por lijado o pulido. OSHA recomienda un PEL/TLV de 15 mg/m³ para polvo total y 5 mg/m³ para la fracción respirable total. ACGIH recomienda un TLV/TWA de 10 mg/m³ para polvo total.

La absorción de la piel puede contribuir a la exposición general a este material. Tome medidas adecuadas para prevenir el contacto con la piel.

N/E: No establecido

*Polvo total

SECCIÓN III DATOS FÍSICOS

Punto de Ebullición	: No establecido	% Volátil por volumen	: No establecido
Tasa de evaporación	: < 1 (éter = 1)	% Volátil por peso	: No establecido
Densidad del vapor	: > 1 (aire = 1)	Peso por galón	: 15.37 (Teórico)
Nivel de pH	: No es aplicable		

SECCIÓN IV INFORMACIÓN DE SALUD

CONTACTO CON LOS OJOS: Se supone que este producto es corrosivo para los ojos. La exposición puede causar quemaduras químicas y extenso daño a la córnea.

CONTACTO CON LA PIEL: Se supone que este producto es corrosivo para la piel. La exposición puede causar daños a la piel.

INHALACIÓN: La exposición puede tener un efecto corrosivo en la nariz, garganta, vías respiratorias y otras membranas mucosas.

INGESTIÓN: Puede ocasionar irritación grave del aparato gastrointestinal, con posibles quemaduras químicas.

SEÑALES Y SÍNTOMAS: Los síntomas de irritación ocular incluyen dolor, lagrimeo, enrojecimiento e hinchazón. Los síntomas de irritación de la piel incluyen ampollas, enrojecimiento, hinchazón, irritación y rubor. Los síntomas de irritación respiratoria incluyen nariz que gotea, dolor de garganta, tos, molestia en el pecho, falta de aliento y menor función pulmonar. Los síntomas de irritación gastrointestinal incluyen dolor de garganta, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

AFECCIONES MÉDICAS AGRAVADAS: Las afecciones preexistentes dérmicas, oculares y respiratorias pueden verse agravadas por la exposición a este producto. El contacto con este producto puede agravar problemas existentes en la piel y/u ojos. Las funciones afectadas por trastornos preexistentes pueden verse agravadas por la exposición a este producto.

OTROS EFECTOS A LA SALUD: No se reconoce ninguno.

SECCIÓN V EMERGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese los ojos inmediatamente con abundante agua por lo menos durante quince (15) minutos mientras sostiene abiertos los párpados. Acuda inmediatamente al médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese los zapatos y la ropa si se han contaminado. Limpie la(s) área(s) afectada(s) totalmente lavándolas con agua y jabón suave. Si aparece irritación y persiste, obtenga atención médica.

INHALACIÓN: Si aparecen síntomas respiratorios, traslade a la víctima lejos de la fuente de exposición y al aire libre. Si persisten los síntomas, obtenga atención médica. Si la víctima no respira, comience inmediatamente la respiración artificial. Si surgen dificultades para respirar, el personal calificado debe administrar oxígeno. Acuda inmediatamente al médico.

INGESTIÓN: Diluya con líquido a menos que la víctima esté inconsciente o muy adormilada. Si ocurren vómitos espontáneamente, mantenga la cabeza de la víctima bajo las caderas para prevenir la aspiración hacia el interior de los pulmones. Consulte con un médico, hospital o centro de control de

Fecha de preparación: 04/03/08

REZI-WELD GEL PASTE STATE COMPONENT B

Fecha de preparación: 04/03/08

envenenamientos y/o transporte a una institución para emergencias inmediatamente.

SECCIÓN VI PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD - NFPA: Líquido combustible - Clase IIIB
- DOT : Aminas, Líquido, Corrosivo, N.O.S. (Aminopropildietanolamina), 8, UN2735,III**PUNTO DE INFLAMACIÓN:** Sobre 200 grados F [93 grados C]. (método 1010A)**MEDIOS EXTINTORES:** Use agua nebulizada, espuma, agente químico seco o dióxido de carbono.**PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:** Despeje el área del personal sin protecciones. No ingrese en espacios de incendios cerrados sin casco, careta, chaqueta adecuada (bunker), guantes, botas de caucho y un aparato respiratorio autónomo aprobado por NIOSH de presión positiva.**PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Los envases expuestos a calor intenso por incendios deben enfriarse con agua para evitar la presión del vapor se acumule que puede causar la ruptura de los envases. Las áreas de envases expuestos a llamas directas deben enfriarse con grandes cantidades de agua para evitar que se debilite la estructura del envase.

SECCIÓN VII REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable **POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:** No ocurrirá**CONDICIONES Y MATERIALES A EVITAR:** Evite los materiales oxidantes y los ácidos fuertes.**PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:** La combustión puede producir dióxido de carbono, monóxido de carbono y/o productos incompletos de la combustión. No respire el humo ni las emanaciones. Use equipo protector adecuado.

SECCIÓN VIII PROTECCIÓN DEL EMPLEADO

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Use ventilación según se requiera para controlar concentraciones de vapor - al menos 10 cambios de aire por hora se recomiendan para una buena ventilación general del lugar. Si la exposición supera el valor PEL/TLV, use el respirador apropiado aprobado por NIOSH.**ROPA PROTECTORA:** Use anteojos de seguridad o una careta a prueba de salpicaduras para evitar el contacto con los ojos. No deben usarse lentes de contacto. Use guantes adecuados y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y la ropa. Evite el contacto directo con este producto.**MEDIDAS PROTECTORAS ADICIONALES:** Debe haber fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad disponibles para usarse en caso de emergencia.

SECCIÓN IX PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAME O FUGA: DERRAMES GRANDES>> Evacúe el área en peligro sacando al personal desprotegido. Use un respirador y ropa protectora que sean adecuados. Corte el origen de la fuga solamente si es seguro hacerlo. Forme un dique y contenga. Si se forma una nube de vapor, puede usarse agua nebulizada para inhibirla; contenga el escurrimiento. Retire con carros aspiradores o bombas para poner en tambores de almacenamiento o recuperación. Absorba el residuo con un material absorbente como arcilla, arena u otro que sea adecuado; póngalo en envases herméticos para su descarte correcto. Lave el área con agua para eliminar el residuo restante; descarte las soluciones de lavado como se indica anteriormente. DERRAMES PEQUEÑOS>> Use un material absorbente y ponga en envases herméticos; selle firmemente para su descarte correcto.**DESCARTE DE DESECHOS:** Observe todas las reglamentaciones Federales, Estatales y locales sobre el descarte correcto.

SECCIÓN X PRECAUCIONES ADICIONALES

Los envases pueden contener residuos peligrosos de productos cuando queden vacíos. Lávese con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o usar el baño.

La información contenida aquí se basa en los datos a nuestra disposición y se considera correcta. Sin embargo, no ofrecemos garantías, expresas o implícitas referentes a la precisión de estos datos o los resultados que se obtengan al usarlos. No asumimos responsabilidad alguna por lesiones debidas al uso del producto descrito aquí.